

Opis dostępności architektonicznej

Wrzesień 2020

Budynek Hali Sportowej przy ulicy Gimnazjalnej 1, 64-330 Opalenica

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym.]

Spis treści:

1. Opis sposobu dojazdu

- *Pieszo*
- *Rowerem*
- *Autobusem*
- *Samochodem*
- *Taksówką*

2. Wejście do budynku i obszar kontroli

3. Komunikacja wewnętrzna

- *Korytarze*
- *Schody*

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

8. Pomieszczenia sanitarne

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

10. Ewakuacja z budynku

1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Gimnazjalnej 1, 64-330 Opalenica

- **Pieszo**

Dojścia piesze znajdują się od ulicy 3 Maja. Na teren obiektu pieszo można dostać się idąc ulicą Gimnazjalną, deptakiem od strony cmentarza lub ścieżką rowerową od Grodziska Wlkp. i dworca PKP. Brak barier architektonicznych, które by mogły utrudniać przejazd wózkom inwalidzkim. Chodnik na terenie OSIR w kilku miejscach jest obniżony. Wejście bramą na teren boisk ORLIK bez barier architektonicznych. Podjazd do Hali Sportowej, dla osób niepełnosprawnych znajdują się obok wejścia głównego. Winda na piętro znajdują się w budynku Zespołu Szkół w Opalenicy. Stamtąd można dostać się na piętro Ośrodka Sportu i Rekreacji.



Zdj.1 Widok na wejście główne

- **Rowerem**

Na halę można dojechać ścieżką rowerową wiodącą od obwodnicy oraz od dworca PKP.



Zdj. 2 Widok na dojazd ścieżką od dworca PKP oraz obwodnicy miasta.

- ***Samochodem***

Miejsce dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu od frontu budynku hali w odległości kilkunastu metrów od wejścia



Zdj.3 Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

- **Taksówką**

Taksówka może wjechać na teren obiektu.

1. Wejście do budynku i obszar kontroli

Wejście główne znajduje się od ul. Gimnazjalnej (Zdj.1.). Wyposażone w 2 pary przeszklonych jednoskrzydłowych drzwi. W bocznej części tego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.



Zdj. 4 Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do hali.

2. Komunikacja wewnętrzna

Wejście od frontu prowadzi przez wiatrołap po kilku schodach(w pierwszej części) na korytarz główny gdzie po przejściu przez drzwi można dostać się na płytę hali i trybuny. Dostępna przestrzeń obok trybun dla wózków inwalidzkich.

Na hol na piętrze można dostać się schodami z wiatrołapu przy wejściu głównym. Osoby niepełnosprawne na piętro mogą wjechać windą znajdującą się w budynku szkoły połączonym z OSiR.

Budynek OSiR nie posiada windy.

Na korytarzu głównym na parterze budynku znajdują się recepcja(przy wejściu głównym), szatnie, wc oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze budynku z holu głównego dojść można do biur, salki fitness, siłowni oraz wc.


Brak barier architektonicznych w postaci progów lub schodów.

Brak windy w budynku.

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla oraz komunikatów słuchowych.



Zdj. 5. Widok na korytarz, recepcję i przejście na płytę główną.



Zdj.6 . Widok na hol od wejścia

- **Schody**

W budynku hali schody znajdują się w wiatrołapie. Prowadzą od wejścia głównego na korytarz na parterze oraz na hol główny (na piętrze budynku).



Zdj. 7 Widok na schody w wiatrołapie.

- **Windy**

W budynku nie ma wind.

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych, napisów w języku brajla i komunikatów głosowych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma tłumacza języka migowego - PJM w siedzibie.

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

7. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępne toalety znajdują się na korytarzu na parterze oraz holu.

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Korytarzem dojdziemy do szatni dla zawodników połączonych z wc i natryskami.

Na końcu tego samego korytarza znajdują się też szatnie fitness damska i męska wraz z wc

8. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Kluczowym miejscem gdzie podczas organizowanych imprez przebywają odwiedzających halę są trybuny. Na parterze dojście do nich możliwe jest z korytarza głównego.

Siłownia i sala fitness oraz biura i sekretariat umiejscowione na piętrze. Brak windy w budynku

9. Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja przez korytarze i drzwi wejściowe na parterze – 3 wyjścia ewakuacyjne z tyłu, 2 od frontu i 2 od boków budynku.